

Cirque de l'Essonne

Inondations - janvier-février-mars 2018

COPIL du 03-04-2018

Un espace naturel



COPIL du 03-04-2018

1 - rue F Laguide et entrée chemin d'Essonnes à Villabé

2 - Chemin d'Essonnes à Villabé avant intersection voirie des Roches saint Jean

3 - Voie des Roches saint Jean

4 - Boisement - Fond de Vallée Nord Ouest

5 - Cœur de la zone humide

6 - Coté gauche voie Roche saint Jean depuis F. Laguide

7 - Roselière –mare et chemin entre le boisement

8 - Bas du champs entrée Voie Roches saint Jean depuis F Laguide

9 - bas du champs cultivé avenue de la gare – Villabé

10- Vue du Rond point du Requin

11- Vue des coteaux des Coudras- Villabé

12- champs agricole - Lisses



COPIL du 03-04-2018

1

rue F Laguide et entrée
chemin d'Essonnes à Villabé

1/2



COPIL du 03-04-2018

1

rué F. Laguide et entrée
chemin d'Essonnes à Villabé

2/2



2

Chemin d'Essonnes à Villabé
avant intersection voie des
Roches saint Jean

1/2



COPIL du 03-04-2018

2

Chemin d'Essonnes à Villabé
avant intersection voie des
Roches saint Jean

2/2



COPIL du 03-04-2018

3

Voie des Roches saint Jean



CIRQUE de L'ESSONNE
29/01/2018 voie des Roches St Jean encore inondé

COPIL du 03-04-2018

4

Boisement –
Fond de Vallée Nord Ouest



5

Cœur de la zone humide



5

Cœur de la zone humide



COPIL du 03-04-2018


6

Coté gauche voie Roche
saint Jean depuis
F. Laguide



7

Roselière – mare et
chemin entre les
boisements



COPIL du 03-04-2018

7

Roselière –mare et
chemin entre boisements



COPIL du 03-04-2018

8

Bas du champs entrée
Voie Roches saint Jean
depuis F Laguide



COPIL du 03-04-2018

9

bas du champs cultivé
avenue de la gare - Villabé



10

Vue du Rond point du
Requin



COPIL du 03-04-2018

11

Vue depuis Les coteaux
des Coudras-Villabé



COPIL du 03-04-2018

12

Champs agricole à Lisses

le 25/03/18





COPIL du 03-04-2018